Stadio Nereo Rocco - Servizio di pulizie dell'impianto sportivo

QUOTE ALTIMETRICHE DEI PIANI

quota piano parterre	+13,40
quota piano intermedio	+10,20
quota piano servizi	+ 7,00

1. **i gruppi di bagni complessivi(uomini, donne, disabili) sono n. 9, corrispondenti a mq. 3.441,04(comprensivi di pareti verticali piastrellate);**

così suddivisi:
1 curva nord presso la costruzione d'angolo nord ovest piano terra

area

curva nord – Trevisan	2 x	75,09 =	150,18	
	2 x	254,34 =	508,68	
tribuna est – Colaussi	2 x	135,43 =	270,86	
	2 x	395,40 =	790,80	
curva sud - Furlan	2 x	75,09 =	150,18	
	2 x	254,34 =	508,68	
tribuna ovest – Pasinati	2 x	135,43 =	270,86	
	2 x	395,40 =	790,80	
totale			mq. 3.441,04	pavimenti e rivestimenti bagni

2. **gli ascensori sono n. 3;**

<u>ASCENSORI</u>

Per le funzionalità del gioco del calcio, presso l'impianto sportivo sono a disposizione, funzionanti, fruibili, n° 3 ascensori:
a) presso la torre scala centrale della tribuna ovest - Pasinati;
b) presso la tribuna ovest – Pasinati, tra i piani intermedio e parterre;
c) presso la torre scala centrale della tribuna est – Colaussi.

3. le lampade a neon sono n. 565;

4. **le porte vetrate sono n° 45 ;**

PORTE VETRATE presso il piano parterre – totale n° 45

curva nord – Trevisan, totale porte in alluminio con specchiature vetrate n. 8 – porte a due ante

2 relative al bar
2 relative al posto di distribuzione bevande
1 ufficio chiavi
curva nord costruzione d'angolo nord ovest
3 relative ai bagni per i tifosi ospiti

tribuna est - Colaussi - totale porte in alluminio con specchiature vetrate n. 15 – porte doppie
2 relative all' ex foyer per il pubblico con sopraluce
3 relative alla mostra Atleti Azzurri d'Italia
2 relative alla torre centrale est
2 relative alle scale dei piani uffici
3 relative al bar di settore
3 relative agli ambienti assegnati al “Triestina club”

curva sud - Furlan, totale porte in alluminio con specchiature vetrate n. 6 – porte doppie
2 relative all'ambiente “quadri elettrici di settore”, con sopraluce cieco
2 relative al posto di distribuzione bevande
2 relative al bar di settore

tribuna ovest – Pasinati, totale porte in alluminio con specchiature vetrate n. 16 – porte doppie con sopraluce vetrato
2 relative all'ambiente “quadri elettrici di settore”
2 relative all'ambiente “detenzione” - sopraluce in metallo
1 relativa all'ambiente “sala rossa”
2 relative alla torre centrale ovest
2 relative al bar di settore
2 relative alle scale dei piani uffici
5 relative all'ex foyer per il pubblico – Associazione Italiana Arbitri
nota:
presso la “sala rossa” vi sono 5 piccole finestre in alluminio con specchiatura vetrata, non apribili
presso il bar di settore vi sono 4 piccole finestre in alluminio con specchiatura vetrata, non apribile

5. **le porte piene sono n° 41;**

PORTE in alluminio con specchiature cieche presso il piano parterre – totale n° 41

curva nord – Trevisan, totale porte in alluminio con specchiature cieche n. 11 – porte doppie, esclusi i depositi piccoli
1 relativa all' infermeria(?), solo un'anta vetrata
3 relative agli ambienti del “gruppo bagni A”
1 relative al deposito piccolo A
3 relative agli ambienti “gruppo bagni B”
1 relativa al deposito piccolo B
1 relativa all'ambiente “quadri elettrici di settore”
1 relativa all'ambiente infermeria

tribuna est – Colaussi, totale porte in alluminio con specchiature cieche n. 11 – porte doppie, esclusi depositi piccoli
2 relative all'ambiente infermeria, con sopraluce cieco
1 relativa al deposito piccolo, con sopraluce cieco
3 relative agli ambienti “gruppo bagni A”

3 relative agli ambienti “gruppo bagni B”
2 relative agli ambienti assegnati al “Triestina club”, con sopraluce cieco

curva sud - Furlan, totale porte in alluminio con specchiature cieche n. 10 – porte doppie, esclusi depositi piccoli
3 relative agli ambienti “gruppo bagni A”
1 relativa al deposito piccolo A
3 relative agli ambienti “gruppo bagni B”
1 relativa al deposito piccolo B
1 relativa al deposito grande, a fianco del bar, con sopraluce cieco
1 relativa all'ambiente infermeria, con sopraluce cieco

tribuna ovest – Pasinati, totale porte in alluminio con specchiature cieche n. 9 – porte doppie, esclusi depositi piccoli
1 relativa all'ambiente infermeria
3 relative agli ambienti “gruppo bagni A”
1 relativi all'ingresso autorità, tagliafuoco, senza sopraluce
1 relativa all'ingresso stampa, tagliafuoco, a due ante
3 relative agli ambienti “gruppo bagni B”

6. **i seggiolini per il pubblico sono n° 24.000 circa;**

7. **i vomitori sono n° 16 ;**

VOMITORI – passaggio di trasferimento del pubblico dal sotto tribuna al settore di destinazione – propria seduta.
I vomitori si trovano alla quota parterre e nella stessa posizione, ad una quota maggiore, raggiungibile attraverso le scale laterali.

curva nord – Trevisan n° 3
tribuna est – Colaussi n° 5
curva sud – Furlan n° 3
tribuna ovest – Pasinati n° 5

8. **i mq del campo da gioco sono n° 9.560**;

La misura indicata comprende tutta l'area delimitata ad oggi dalla recinzione tra la zona pubblico e il terreno di gioco stesso.

9. **i mq delle aree esterne <u>in asfalto</u> sono n° 16.480,21** ;

dettaglio:

parcheggio ospiti via Valmaura	mq.	1.691,60
curva nord – Trevisan	mq.	2.873,83
tribuna est – Colaussi	mq.	4.030,51
curva sud – Furlan	mq.	2.137,96
tribuna ovest – Pasinati	mq. .	746,31

10. i mq delle aree esterne in quarzito rosso sono n° 5.343,60;

curve	2 x	mq. 730,34	= 1.460,68 mq.
tribune	2 x	mq. 1,941,46	= 3,882,92 mq.

11. i mq del parcheggio seminterrato sono n° 3.559 ;

12. i mq della zona interna servizi (spogliatoi, locali pronto soccorso, sala stampa, ecc.) sono n° 1.657;

spogliatoi e servizi	mq. 970
corridoi	mq. 151
palestra pre riscaldamento	mq. 536

13. i mq dei camminamenti interni (corridoi, disimpegni, scale) sono n° 1.200;

scale per il pubblico

4 torri scale – per un totale di	mq. 565
2 torri centrali – per un totale di	mq. 635
	mq. 1,200

14. **i mq della zona uffici sono n° 88,40** ;

Il dato indicato riguarda i metri quadrati dell'ufficio del Comune di Trieste, presso lo stadio Rocco.

GP

Altri dati:

ambienti del piano intermedio **mq. 475,67** di cui mq.235,19 in piastrelle PVC bianco/rosse e mq. 240,67 di pavimento / rivestimento bagni in ceramica.
porte interne in legno rivestito colore rosso n° 18
porte tagliafuoco doppie n° 2

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BENES FRANCESCA
CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y
DATA FIRMA: 18/12/2018 12:49:53
IMPRONTA: 60039B6C6353780E6E3AF8046A38AD29933F180B4E9D5FCE445811FDD0B7FDBE
933F180B4E9D5FCE445811FDD0B7FDBEE82F80620EBD963C6C612CD48F541F53
E82F80620EBD963C6C612CD48F541F537C621FF770587FE9569E38E376401954
7C621FF770587FE9569E38E376401954CBB0DBB78CBE1B50D214DE33FE5ECDCC