













LEGENDA INTERVENTI SULLA COPERTURA	
	rifacimento del manto di impermeabilizzazione
	restauro e integrazione dello sporto di copertura in muratura con rifacimento dell'intonaco armato e ritinteggiatura in analogia
	cupola monoblocco in polibetonato a protezione del foro di ventilazione impianto antincendio


LEGENDA INTERVENTI SUI PROSPETTI	
E-01 ⊕	rimascolto locale dell'intellorino ammalorato e rinterogazione generale con colore in analogia all'esistente
E-02 ⊕	rimozione della balaustra esistente e rimascolto con elementi in analogia prefabbricati in calcestruzzo
E-03 ⊕	manutenzione delle rifiniture, previsione verniciatura, con trattamento protettivo antiruggine e verniciatura in analogia
E-04 ⊕	pittura e locali integrazioni degli elementi lapidei e in pietra artificiale (cornici, davanzali, piastre, plastrini)
E-05 ⊕	sostituzione o modifiche ai serramenti esistenti, per dettagli si rimanda alla tavola 8
E-06 ⊕	manutenzione e protezione dei barbacani lignei dello sporto di copertura a falde

LEGENDA INTERVENTI SULLE AREE ESTERNE	
	Consolidamento strutturale localizzato nel muro di incastellatura su strada in corrispondenza aerea
	rimozione dell'intralcio esistente puntata, eventuale consolidamento a protezione della facciata e sostituzione delle travi in legno sostituite da travi in acciaio
	puntata, eventuale sigillatura e trattamento protettivo della muratura in blocchi di aerea vuota
	rafforcamento a integrità dell'intonaco sul parapetto metallico di protezione su strada e rimozione rete metallica
	manutenzione dei parapetti metallici, dell'inghiera e dei cancelli con trattamento protettivo antiruggine e impermeabilizzazione in acqua
	rafforcamento della pavimentazione esterna in cemento stabilizzato (secondo su indicazioni della Ditta)
	esecuzione d'urto di accesso per collegamento baranco architettonico: vedi tavola 6
	esecuzione di pianerottolo per la creazione di uno spazio campo: vedi tavola 6
	modifiche alla scala esterna per adeguamento alla salita dei bambini: vedi tavola 6



progetto: prospetto nord (sulla rampa)
scala 1:50

<p align="center">REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI TRIESTE COMUNE DI TRIESTE</p>		
COMMITTENTE:	COMUNE DI TRIESTE	
<p align="center"> codice opera 16058 NIDO TUTTIBIMBI DI VIA CAYORO 2 INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CPI E L.R.20 2005 </p>		
<p align="center">PROGETTO ESECUTIVO</p>		
P-05	progetto: prospetti nord e nord sulla rampa	
	scala	1: 50
	data	20 settembre 2018
Responsabile del Procedimento:	arch. Marina CASSIN	
Coordinatore della progettazione:	ing. Diego BRIGANTI	
Progetto esecutivo e coordinamento:	arch. Andrea Benedetti Collaboratori: arch. Johanna Riva arch. Luigi Erario arch. Alessandra Galias arch. Giulia Parzanello	
Progetto impianti elettrici e speciali:	p.i. Alessandro Pastrovicchio	
Progetto impianti meccanici:	ing. Franco Carli	
Progetto strutture e meccanica:	arch. Fabio Radanich	
Progetto antincendio:	studio MHK Consulting s.r.l.	
Revisione:		Timbro e firma:



progetto: prospetto nord
scala 1:50