



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT
PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 1420 / 2017

Prot. Corr. 7/5/2/2 - 9/2017 (1349)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - intervento di riparazione sistema di irrigazione del manto erboso - ditta "Idrotecnica" - impegno di spesa di euro 265,96 (iva compresa).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta dello Stadio "Rocco", dove è indispensabile intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

che, in particolare, è stata rilevata la necessità di procedere con urgenza ad un intervento di riparazione del sistema di irrigazione del manto erboso presso la struttura sportiva suddetta;

preso atto che per la fornitura di beni e l'erogazione di servizi di importo inferiore ad euro 1.000,00 (iva esclusa) non vi è l'obbligo di procedere mediante "Mepa" (L. 208/2015 - art. 1 - comma 502);

tenuto conto che è stata contattata la ditta "Idrotecnica s.a.s" - Via Maddalena, 26 - Povoletto (UD), specializzata nell'esecuzione di interventi sugli impianti idraulici di irrigazione, la quale ha preventivato un importo di euro 218,00 (iva esclusa) per la prestazione in oggetto;

rammentato che, a decorrere dall'1.06.2017, il Comune di Trieste è in gestione provvisoria, come disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale è previsto che in tale situazione gli Enti gestiscono nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (stanziamenti dell'annualità 2017 del bilancio di previsione 2016-2018);

che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle

necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

considerato che l'intervento in oggetto risulta indispensabile e improcrastinabile, considerato che il mancato funzionamento dell'impianto di irrigazione compromette la regolare manutenzione del manto erboso dello stadio, con conseguente danno patrimoniale certo e grave;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

richiamato l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50 dd. 18.4.2016;

visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la determinazione n° 14/2017 del Direttore del Servizio Sport circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta "Idrotecnica s.a.s" - Via Maddalena, 26 - Povoletto (UD) l'intervento di riparazione del sistema di irrigazione del manto erboso presso lo Stadio "Rocco" - citato in premessa - per un importo complessivo di euro 265,96 (iva compresa) sulla base del preventivo presentato dalla ditta medesima e conservato in atti;

2) di dare atto che, a decorrere dall'1.06.2017, il Comune di Trieste è in gestione provvisoria, come disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale è previsto che in tale situazione gli Enti gestiscono nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (stanziamenti dell'annualità 2017 del bilancio di previsione 2016 - 2018) e possano assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

3) di dare atto che l'intervento in oggetto risulta indispensabile e improcrastinabile, considerato che il mancato funzionamento dell'impianto di irrigazione compromette la regolare manutenzione del manto erboso dello stadio, con conseguente danno patrimoniale certo e grave;

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- 5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;
- 6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017 - euro 265,96;
- 7) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa, qualora riscontrata regolare e conforme alla prestazione erogata;
- 8) di impegnare la spesa complessiva di euro 265,96 (iva compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	SIOPE	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	00176 535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205- 022)	M5003	U.1.03.02. 09.004		00018	01899	N	265,96	2017:265, 96

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Liliana MESSINA

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata
qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LILIANA MESSINA

CODICE FISCALE: MSSLLN59L52G273H

DATA FIRMA: 05/06/2017 11:30:12

IMPRONTA: 08D78567960CA4F69E5102348E8B8F876CFC74681E8FBA73F3399FD4D7FE8665
6CFC74681E8FBA73F3399FD4D7FE8665E00D6E36DE4CF2D8EA7E6D40EF31B043
E00D6E36DE4CF2D8EA7E6D40EF31B0431D47E8B14B3558B9A7AAADEB52BE741A
1D47E8B14B3558B9A7AAADEB52BE741ADD872288B35F5AFFA34A274A261DBA65