

INFORMATIVA

INFORMATIVA SULLA PRESENZA DI RIVESTIMENTI DI PAVIMENTO IN VINILAMIANTO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E RELATIVE PROCEDURE

Negli edifici di alcuni istituti scolastici è stata rilevata una potenziale presenza di rivestimenti di pavimento in piastrelle in vinilamianto (VA) incollate con collante specifico.

Sussiste la possibilità che sia le piastrelle sia l'adesivo contengano fibre di amianto:

- il rilascio di fibre di amianto può essere ritenuto quasi nullo per le piastrelle integre in quanto lo stesso è contenuto in una matrice compatta;
- il rilascio di fibre appare più concreto se presente nel collante, per una probabile cristallizzazione di quest'ultimo, qualora la piastrella si trovi in cattive condizioni di conservazione o sia mancante in parte o del tutto.

Elenco strutture interessate:

SCUOLA DELL'INFANZIA AZZURRA: VIA PUCCINI 63
SCUOLA DELL'INFANZIA DELFINO BLU: SALITA DI GRETTA 34/4
SCUOLA DELL'INFANZIA IL TEMPO MAGICO: VIA VASARI 23
SCUOLA DELL'INFANZIA MILLEBIMBI: VIA DEI MILLE 14
SCUOLA DELL'INFANZIA POLLITZER: VIA DELL'ISTRIA 170
SCUOLA DELL'INFANZIA TOR CUCHERNA: VIA DELL'ASILO 4
ASILO NIDO LO SCOIATTOLO: VIA MANZONI 10
RICREATORIO RICCERI: VIA FRATELLI REISS ROMOLI 14
RICREATORIO E.DA AMICIS: VIA COLAUTTI 3
RICREATORIO PITTERI: VIA SAN MARCO 5
RICREATORIO A.FRANK: VIA FORLANINI 30-32
RICREATORIO GENTILLI: VIA DI SERVOLA 127
RICREATORIO STUPARICH: VIALE MIRAMARE 131

Il Comune, quale ente proprietario dell'edificio, laddove si rilevino situazioni di degrado o distacco delle piastrelle, provvede, nel caso non sia già stato effettuato, con un campionamento dei materiali, al fine di verificare la presenza di amianto sia nelle piastrelle che nel collante.

L'appaltatore provvederà ad informare i lavoratori che eseguiranno gli interventi presso le sopraindicate strutture, che dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto delle seguenti indicazioni:

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Sarà opportuno che i lavoratori e gli operatori esterni mettano in atto le seguenti semplici indicazioni operative su tutte le pavimentazioni in cui si è accertata la presenza di materiali in VA, ovvero su tutte le pavimentazioni su cui non è stata ancora effettuata l'analisi ma vi sia sospetta presenza di VA:

- 1) effettuare le normali pulizie con stracci umidi;
- 2) durante le eventuali operazioni di deceratura e ceratura evitare l'uso di spazzole con setole abrasive e di macchine di pulizia a vapore;
- 3) è fatto divieto di rimuovere autonomamente elementi di piastrelle e di effettuare interventi anche di piccole manutenzioni sui pavimenti.

La figura del Responsabile dell'Amianto attualmente individuata nell'ambito degli edifici comunali è:

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:

geom. Mauro Visini - tel.040/5705681 e-mail: visinim@comune.trieste.it
geom. Franco Zugna - tel.040/5705682 e-mail: zugna@comune.trieste.it