

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Stadi NEREO ROCCO e PINO GREZAR - Manutenzione triennale manto erboso, importi per ogni annualità

COMMITTENTE: Comune di TRIESTE

Laveno M., 23/10/2020

IL TECNICO
dott. agr. Giovanni Castelli

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 NP.01a | <p>Recover manuale del tappeto erboso eseguito da sufficiente personale a ciò qualificato immediatamente dopo ogni utilizzo del campo da gioco (partite od allenamenti che siano) per minimo n. 2 ore da parte di n. 3 addetti, operazione poi da continuarsi tutto il giorno seguente sempre con pari addetti, consistente nella ricucitura manuale dei lembi di cotico strappati dal giuoco, avvicinamento dei margini delle buche di giuoco e fornitura e distribuzione di idoneo mix soil/semme (sabbia silicea di fiume, lavata e vagliata, granulometria mm. 1-3, certificata per l'utilizzo di costruzioni di campi sportivi, rientrante nei parametri imposti dalle normative ivi ricorrenti - seme di specie e cultivar adatte alla pronta germinazione, da far pre-germinare in tempo utile). Trascorsa detta giornata (quella successiva all'utilizzo agonistico del campo), il recover sarà continuato dalla persona del presidio obbligatorio di cui al capitolato. I buchi di giuoco non trattabili dal recover manuale di cui ai precedenti periodi, saranno sistemati entro 3 giorni dall'utilizzo del campo con microzollature (tasselli erbosi esagonali di zolle precoltivate in vivaio)</p> <p>euro (cinquecento/00)</p> | cadauno | 500,000 |
| Nr. 2 NP.01b | <p>Recover manuale del tappeto erboso eseguito da sufficiente personale a ciò qualificato immediatamente dopo ogni utilizzo del campo da gioco (partite od allenamenti che siano) per minimo n. 2 ore da parte di n. 3 addetti, operazione poi da continuarsi tutto il giorno seguente sempre con pari addetti, consistente nella ricucitura manuale dei lembi di cotico strappati dal giuoco, avvicinamento dei margini delle buche di giuoco e fornitura e distribuzione di idoneo mix soil/semme (sabbia silicea di fiume, lavata e vagliata, granulometria mm. 1-3, certificata per l'utilizzo di costruzioni di campi sportivi, rientrante nei parametri imposti dalle normative ivi ricorrenti - seme di specie e cultivar adatte alla pronta germinazione, da far pre-germinare in tempo utile). Trascorsa detta giornata (quella successiva all'utilizzo agonistico del campo), il recover sarà continuato dalla persona del presidio obbligatorio di cui al capitolato. I buchi di giuoco non trattabili dal recover manuale di cui ai precedenti periodi, saranno sistemati entro 3 giorni dall'utilizzo del campo con microzollature (tasselli erbosi esagonali di zolle precoltivate in vivaio)</p> <p>euro (quattrocento/00)</p> | cadauno | 400,000 |
| Nr. 3 NP.02 | <p>Segnatura del campo da gioco eseguito con specifica macchina traccialinee professionale compresa la fornitura della vernice, interventi da eseguirsi ogni qualvolta la percezione delle righe si sia affievolita e ciò per naturale invecchiamento, consumo, taglio erba, condizione meteo/irrigue ecc, ivi comprese eventuali richieste particolari dell'area tecnica della Triestina e per ogni partita ivi ospitata.</p> <p>euro (centoquindici/00)</p> | cadauno | 115,000 |
| Nr. 4 NP.03a | <p>Controllo e gestione dell'impianto irriguo consistente nella regolazione, secondo stagione e condizione meteo nonché pratica manutentiva, della centralina automatica, oltre alla verifica della regolazione (getto, direzione ecc.) dei singoli irrigatori. Laddove dalla suddetta verifica dovessero ravvisarsi rotture o malfunzionamenti, l'intervento correttivo o di ripristino sarà riconosciuto a parte, previo concordamento del costo</p> <p>euro (duemilacinquecento/00)</p> | a corpo | 2'500,000 |
| Nr. 5 NP.03b | <p>Controllo e gestione dell'impianto irriguo consistente nella regolazione, secondo stagione e condizione meteo nonché pratica manutentiva, della centralina automatica, oltre alla verifica della regolazione (getto, direzione ecc.) dei singoli irrigatori. Laddove dalla suddetta verifica dovessero ravvisarsi rotture o malfunzionamenti, l'intervento correttivo o di ripristino sarà riconosciuto a parte, previo concordamento del costo</p> <p>euro (duemilacinquecento/00)</p> | a corpo | 2'500,000 |
| Nr. 6 NP.04 | <p>Servizio partita. Servizio di assistenza a bordo campo con personale qualificato ed adeguatamente istruito durante gli eventi agonistici della Triestina. La presenza del personale è garantita in almeno n. 4 addetti a partire da 1 ora prima dell'inizio e sino alla fine della gara/allenamento.</p> <p>euro (duecentoquarantasei/00)</p> | cadauno | 246,000 |
| Nr. 7 NP.05 | <p>Pulizia del tappeto erboso eseguita con specifica macchina di dimensione limitata a conduzione pedonale a lame rotanti ma non operanti taglio, dotata di sistema per la raccolta del materiale di risulta o se del caso manualmente, da operarsi immediatamente dopo ogni utilizzo calcistico del campo se così richiesto dalla DL</p> <p>euro (zero/017)</p> | m2 | 0,017 |
| Nr. 8 NP.06 | <p>Trasemina incrociata</p> <p>euro (zero/39)</p> | m2 | 0,390 |
| Nr. 9 NP.07 | <p>Manutenzione delle superfici in sintetico. Le zone di sintetico a bordo campo dovranno essere costantemente mantenute in condizioni ottimali sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista estetico tramite interventi di spazzolatura e strigliatura. Eventuali altre operazioni che dovessero rendersi necessarie saranno da concordarsi con la committenza.</p> <p>euro (duemila/00)</p> | a corpo | 2'000,000 |
| Nr. 10 NP.08 | <p>Reperibilità. Il manutentore dovrà essere sempre reperibile 7 giorni su 7, in orario diurno anche esteso (8/22) tramite cellulare sempre attivo ed avere un presidio e magazzino operativo in grado di provvedere ad agire allo stadio entro 1 ora dalla chiamata.</p> <p>euro (milleduecento/00)</p> | a corpo | 1'200,000 |
| Nr. 11 NP.09b | <p>Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento</p> <p>euro (zero/02)</p> | m2 | 0,020 |
| Nr. 12 NP.13 | <p>Preparazione campo di gara atletica c/o Stadio Grezar</p> <p>euro (centocinquanta/00)</p> | a corpo | 150,000 |
| Nr. 13 P.05 | <p>Riparazione dei danni procurati dagli allenamenti e gare delle competizioni atletiche, consistenti nella sistemazione delle buche prodotte dal lancio del martello ed altri attrezzi atletici, il tutto eseguito con almeno 2 persone per mezza giornata</p> <p>euro (centosessantacinque/00)</p> | a corpo | 165,000 |
| Nr. 14 TE.015c | <p>Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: per superfici oltre i 2000 mq</p> <p>euro (zero/08)</p> | m2 | 0,080 |
| Nr. 15 TE.016d | <p>Operazione di bucatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura: oltre i 2000 mq</p> <p>euro (zero/072)</p> | m2 | 0,072 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 16 TE.018b | Trattamento antiparassitario fungicida al tappeto erboso, tempi, prodotti, concentrazioni, quantità definite dalla D.L. euro (seicentocinquanta/00) | cadauno | 650,000 |
| Nr. 17 TE.019d | Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore: per superfici oltre i 2.000 mq euro (zero/056) | m2 | 0,056 |
| Nr. 18 TE.019e | Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione di prodotto liquido con botte euro (zero/039) | m2 | 0,039 |
| Nr. 19 TE.020 | Distribuzione di ammendanti tipo euroactivagro o zeochrome, compresa fornitura, eseguita con carrello dosatore o meccanica oltre i 2.000 mq euro (zero/17) | m2 | 0,170 |
| Laveno M., 23/10/2020 Il Tecnico dott. agr. Giovanni Castelli | | | |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LEONARDI LUIGI

CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L

DATA FIRMA: 23/12/2020 13:20:46

IMPRONTA: 3870399907F0D41640C8BBA4D030F9EC292CEB405BE08AAEF01816D85ACBDF2B
292CEB405BE08AAEF01816D85ACBDF2BA1B025E81C6F73AB90D5F1ACF40E0D3C
A1B025E81C6F73AB90D5F1ACF40E0D3C5414870026D52E2542D1A24DAA7E4AAC
5414870026D52E2542D1A24DAA7E4AACF37053D4F6179CC0643EE0F4A8F9A7A1