

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 3065 / 2021

OGGETTO: CODICE OPERA 21084 - Musei: manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza anno 2021- Spesa complessiva di Euro 500.000,00. Determinazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo - Procedura negoziata - Ammontare complessivo massimo Euro 346.000,0Prot. Corr N-op 2021-84/4-2021/135370 più oneri per la sicurezza Euro 14.000,00 - Prenotazione della spesa.

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3065_2021.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
I	2022002 6440	Prenotazion e	S	2022		0	20210840	500.000,		02525	U.2.02.01. 10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	0501U202011000808280000F97H210030800044	4LIB	FIN AV VIN GIA' AV LIB

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M DATA FIRMA: 25/11/2021 15:01:01

871BC0605E2CBBFABE7EE6FD9C7725811401BA97A70849FE74E78ED6101EC393 1401BA97A70849FE74E78ED6101EC3934679F81DE1CED37EFA44D7351D61C33A 4679F81DE1CED37EFA44D7351D61C33A7BD0BE3F8A2924E7D665303DB39FD85F