Tieleter	Comune di Trieste piazza Unità d'Italia 4	
\mathbf{v}	3421 trieste tel. 040/6751 www.comune.trieste.it portito ivo 0020240321	
		EA LAVORI PUBBLICI ZIO EDILIZIA PUBBLICA
	CHINA A MARE DE	PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA EL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO O L'AREA EX GASLINI
PROGET	TISTI e COORDINATO	RI
dott. ing.	Nicola Milani	Hule
dott. arch	n. Massimo Mosca 🛛	osil
PROGET	TISTA STRUTTURE	
dott. ing.	Mario Smrekar	
COMPUT		
per. ind. (Giovanni De Mottoni Y	Palacios
COORDIN	ATORE PER LA SICU	IREZZA
geom. Mo	onica Brivonese	KB
DISEGNA	TORE	O N
per. ind. (Claudio Baucer	Dancon
RESPONS	SABILE DEL PROCED	IMENTO
	. Lucia lammarino	
	QUADRO INCI	DENZA MANODOPERA
		, v
		ل
		NOVEMBRE 2014

			TABELLA INCIDENZA MANODOPERA													
ΤΔT	aN	RIF.	DESCRIZIONE		UTILI	SPESE GEN.	CONTO	TAB. D.M.	MAT	MATERIALI	TRASPORT	DRTI	NOLI	MANO	MANODOPERA	% SU
		CME	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		(%01)	(15%)		11.12.78	WI %	IMPORTO	% IMPC	IMPORTO %		MI %	IMPORTO	MPORTO
			LAVORAZIONI GENERICHE													
067	_	14.9.HH2.01.B	Passerella a servizio pontili	25.732,95	2.339,36	3.051,34	20.342,25	14	39	7.933,48	6	.830,80 20	0 4.068,45	32	6.509,52	25,30%
OG7	2	99.1.AH2.02.A	RECINZIONE DI CANTIERE CON LAMIERA ONDULATA GRECATA	786,60	71,51	93,27	621,82	8	44	273,60	6	37,31 10	0 62,18	40	248,73	31,62%
0G7	ĸ	99.1.AH2.02.B	RECINZIONE DI CANTIERE CON LAMIERA ONDULATA GRECATA	304,20	27,65	36,07	240,47	8	44	105,81	6	14,43 10	24,05	40	96, 19	31,62%
0G7	4	99.1.AH2.06.A	ACCESSO DI CANTIERE	143,04	13,00	16,96	113,08	8	44	49,75	6	6,78 10	0 11,31	40	45,23	31,62%
0G7	ъ	99.1.AH2.06.B	ACCESSO DI CANTIERE	102,08	9,28	12,10	80,70	8	44	35,51	6	4,84 10	0,8	40	32,28	31,62%
0G7	9	99.1.AN6.01.A	RETE DI PLASTICA STAMPATA	249,70	22,70	29,61	197,39	8	44	86,85	6	11,84 10	0 19,74	40	78,96	31,62%
0G7	7	99.1.AN6.01.B	RETE DI PLASTICA STAMPATA	164,09	14,92	19,46	129,72	8	44	57,07	6	7,78 10	0 12,97	40	51,89	31,62%
0G7	8	BI.I.035.15	BARCA CON MOTORE FUORIBORDO	13.801,38	1.254,67	1.636,53	10.910,18	14	39	4.254,97	6	981,92 20	2.182,04	32	3.491,26	25,30%
			INTERVENTO SU TRAVI BANCHINA													
067	6	41.1.YQ4.01	LAVAGGIO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON IDROPULITRICE	10.198,72	927,16	1.209,33	8.062,23	8	44	3.547,38	6	483,73 10	0 806,22	40	3.224,89	31,62%
0G7	0	Z.01.05	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE – TRAVI TI T2 T3	52.974,48	4.815,86	6.281,56	41.877,06	17	44	18.425,91	10	4.187,71	4 5.862,79	32	13.400,66	25,30%
0G7	=	Z.01.10	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE – TRAVI T4	23.665,53	2.151,41	2.806,19	18.707,93	17	44	8.231,49	1 01	1.870,79	2.619,11	32	5.986,54	25,30%
0G7	12	Z.01.15	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE – TRAVI TS	10.400,75	945,52	1.233,29	8.221,94	17	44	3.617,65	01	822,19	4 1.151,07	32	2.631,02	25,30%
067	13	Z.01.20	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. AMMALORATE – TRAVI T6	11.194,24	1.017,66	1.327,38	8.849,20	17	44	3.893,65	01	884,92	4 1.238,89	32	2.831,74	25,30%
			INTERVENTO SU SOLETTONE BANCHINA													
0G7	15	41.1.YQ4.01	iperfici in calcestruzzo con idropulitrice	11.562,43	1.051,13	1.371,04	9.140,26	8	44	4.021,71	6	548,42 10	914,03	40	3.656,10	31,62%
0G7	16	Z.02.05	Intervento di messa in sicurezza dell'intradosso del solettone esistente	43.291,49	3.935,59	5.133,38	34.222,52	17	44	15.057,91	10 3	3.422,25	4 4.791,15	32	10.951,21	25,30%
			INTERVENTO SU PILASTRI BANCHINA													
0G7	17	Z.03.05	Intervento di riparazione e consolidamento di pilastri in C.A. della pensilina	10.260,18	932,74	1.216,62	8.110,81	17	44	3.568,76	10	811,08 14	4 1.135,51	32	2.595,46	25,30%
				214.831,86			I 69.827,56			73.161,50	15	15.926,80	24.907,58		55.831,67	

COSTO DELL'OPERA (al netto di spese generali e utile)	I 69.827,56
COSTO TOTALE MANODOPERA	55.831,67
INCIDENZA SUL COSTO DELL'OPERA (al netto di spese generali e utile)	32,88%

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I DATA FIRMA: 02/12/2014 16:56:02 IMPRONTA: 3FF280DFAA57EA234B36C96F9A4DF88C7A23879BF62C7504915A472F80747BE4 7A23879BF62C7504915A472F80747BE46AF24BC37CF4397731C7FC4644F54EDE 6AF24BC37CF4397731C7FC4644F54EDE0380E107A9CA0EF884C2ED6DDC09C674 0380E107A9CA0EF884C2ED6DDC09C6745B2B1196964FBF4640168B1787F565DE